



关于部分H3C S1048交换机 1~24与25~48端口不转发问题的公告

李洪波 2015-12-23 发表

【涉及条码】219801A004M15B000001~219801A004M15B000389

S1048交换机1~24与25~48端口无法转发数据，两台PC分别接在前24口与后24口中的任意一口均无法ping通，重启无效。

设备出厂配置错误，造成1~24与25~48端口无法转发。

联系备件更换。