

H3C SecPathT5000S3-IMW110-E1505P06版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C SecPathT5000S3-IMW110-E1505P06版本正式发布，使用范围为国内市场。

表1：版本配套表

产品系列	H3C SecPathT
型号	SecPath T5000-S3业务板
内存需求	2G
FLASH需求	4M
Bootrom版本号	1.19
目标文件名称	SecPathT5000S3-IMW110-E1505P06.bin
主控板版本	SecPathT5000S3-CMW520-E1505P03
SecCenter配套版本	SecCenter IPSM V2.10-E0030P01
iMC	iMC PLAT 5.0 SP1(E0101 L07)
备注	无

二、增减特性说明：

表2：特性变更说明

版本号	项目	描述
SecPathT5000S3-IMW110-E1505P06	硬件特性更新	新增特性：无 增加单板：无 删除特性：无
	软件特性更新	新增特性：无 删除特性：无 修改特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 问题ID—IWD15957

问题产生条件：使用IE浏览器打开设备业务板Web管理主页。

现象：小概率出现主页菜单不能正常加载的情况，需要重新刷新页面才能加载。

四、版本使用限制及注意事项：

1. 业务板硬件中的USB接口属于硬件借用遗留接口，在IPS业务板软件中暂不支持使用。
2. 由于实现机理的限制，所有的用户分到不同的两块业务板处理，会导致对网段带宽限制时实际限速的值是设置值的两倍，需要在配置的时候减半。例如，对某个网段限制带宽为100M，则需要在两块业务板分别配置50M才能达到效果。对单个用户限速无此限制。
3. 此版本与ESS1501版本配置及数据库不兼容，需要升级版本后恢复出厂配置，然后重新对设备进行配置。
4. 从E1505P01版本开始，业务板上的管理口只能用于日志发送，在开局过程中禁止使用Web登录等其它任何操作。管理功能通过主控板Web统一登入。
5. 当前版本不支持修改安全板Web密码，主控板不允许创建用户名为root的用户。
6. 当前版本要求两个业务板管理口的IP地址必须在同一个网段。

五、版本存在问题与规避措施：

无。

六、升级时注意事项：

请务必参照《H3C SECPATHT5000S3-IMW110-E1505P06 版本使用指导书.doc》中的版本升级指导进行升级。

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《H3C SECPATHT5000S3-IMW110-E1505P06 版本说明书.doc》。