

**H3C S12500交换机CMW520-R1725
版本发布**

一、使用范围及配套说明:

H3C S12500交换机CMW520-R1725版本对外正式发布, 新增4框堆叠特性,不受限使用。

产品系列	H3C S12500系列路由交换机
型号	S12508/S12518
内存需求	主控板最小1G, 接口板最小512M
FLASH需求	FLASH标配128M; CF卡最小256M 备注: CF卡必须通过H3C认证
BootROM版本号	主控板BootROM 1.18及以后版本 接口板、OAM CPU BootROM 1.10及以后版本 网板BootROM 1.10及以后版本
MBUS版本号	113及以后版本
风扇版本号	108及以后版本
目标文件名称	S12500-CMW520-R1725.bin (47,894,812字节)
iMC版本号	iMC EAD 5.0 SP1 (E0101P03); iMC MVM 5.0 (E0101L01) + H02 iMC NTA 5.0 SP1 (E0101L04); iMC PLAT 5.0 SP1 (E0101L07) iMC QoS 5.0 SP1 (E0101P01); iMC UAM 5.0 SP1 (E0101P03) iMC UBA 5.0 SP1 (E0101L04)
iNode版本号	iNode PC 5.0 (E0103)
WEB版本号	无
OAA版本号	IPS: i-Ware software, Version 1.10, Ess 2110P13 ACG: i-Ware software, Version 1.10, Ess 6117P14 FW: Comware Software, Version 5.20, Release 3166P13 LB: Comware Software, Version 5.20, Release 3204P17 NSM: Comware Software, Version 5.20, Release 3106
备注	无

二、增减特性说明:

软件新增特性:

支持4框堆叠

三、相比前一版本解决的问题说明:

解决了以下缺陷:

1、HSD96240

首次发现版本: S12500-CMW520-F1722

问题产生条件:

IRF使能, IRF增强功能未使能时, 新插入的备用主控板的启动文件是12xx、13xx或者16xx版本。

问题现象:

不支持系统启动文件的自动加载功能。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S12500-CM W520-R1725 版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504