王家伟 2011-11-01 发表

H3C S9500E交换机CMW520-R1725 版本发布

一、 使用范围及配套说明:

H3C S9500E交换机CMW520-R1725版本对外正式发布,新增4框堆叠特性,不受限

H3C S9500E系列路由交换机
S9505E / S9508E-V / S9512E/S9508E
主控板最小1G,接口板最小512M
FLASH标配128M CF卡最小256M 备注: CF卡必须通过H3C认证
主控板BootROM 1.19及以后版本
接口板、OAM CPU 扣板BootROM 1.10及以后版本
业务板BootROM 1.08及以后版本
113及以后版本
S9500E-CMW520-R1725.bin (55,534,872字节)
iMC EAD 5.0 SP1 (E0101P03) iMC MVM 5.0 (E0101L01) + H02 iMC NTA 5.0 SP1 (E0101L04) iMC PLAT 5.0 SP1 (E0101L07) iMC QoSM 5.0 SP1 (E0101P01) iMC UAM 5.0 SP1 (E0101P03) iMC UBA 5.0 SP1 (E0101L04)
iNode PC 5.0 (E0103)
无
IPS: i-Ware software, Version 1.10, Ess 2110P13 ACG: i-Ware software, Version 1.10, Ess 6117P14 FW: Comware Software, Version 5.20, Release 3166P13 LB: Comware Software, Version 5.20, Release 3204P17 NSM: Comware Software, Version 5.20, Release 3108 WCM: Comware Software, Version 5.20, Release 2306

二、增减特性说明:

软件新增特性:

支持4框堆叠特性

三、相比前一版本解决的问题说明:

解决了以下缺陷:

1、HSD96240

首次发现版本: S9500E-CMW520-F1722

问题产生条件:

IRF使能,IRF增强功能未使能时,新插入的备用主控板的启动文件是12xx、13xx或者

16xx版本。

问题现象:

不支持系统启动文件的自动加载功能。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套发布的《H3C S9500E-CM W520-R1725 版本说明书》。

如有问题,请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504