

H3C S5500-HI系列交换机R5101版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5500-HI系列交换机R5101版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5500HI系列交换机
型号	H3C S5500-34C-HI/ H3C S5500-58C-HI
内存需求	1024MB
FLASH需求	512MB
BOOTROM版本号	112以上版本
目标文件名称	S5500HI-CMW520-R5101.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0 SP1 (E0101P07) iMC MVM 5.0 (E0101L01) iMC UAM 5.0 SP1 (E0101P03) iMC EAD 5.0 SP1 (E0101P03) iMC NTA 5.0 SP1 (E0101L04) iMC QoS 5.0 SP1 (E0101P01) iMC UBA 5.0 SP1 (E0101L04)
iNode版本号	iNode PC 5.0 (E0103)

二 增减特性说明:

1 新增特性:

1. 端口批量配置功能 (interface range)

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD59831

首次发现版本: S5500HI-CMW520-E5101

问题产生的条件: SFP+子卡上的插有堆叠电缆的10GE端口, 对端设备重启。

问题现象: 当对端设备重启后, SFP+子卡上的插有堆叠电缆10GE端口不能UP。

2. LSD63811

首次发现版本: S5500HI-CMW520-E5101

问题产生的条件: MPLS存在大量VSI MAC时, 使能mac-roaming, 反复undo mac操作, 导致内存泄漏。

问题现象: 反复删除MAC, 出现内存泄漏。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5500HI-CMW520-R5101 版本说明书》。