

知 同系列的S6800 (S6900) 为啥正常温度有时候会差异20度多?

产品特性 其他硬件相关 陆世叶 2018-06-23 发表

问题描述

同系列的S6800 (S6900) 为啥正常温度有时候会差异20度多?

解决方法

有些系列6800 (6900, 比如S6900-54QF-F) 设计时更偏重降噪和CQC节能, 风扇转速设计的比较低, 降噪和CQC节能这两个方面比LS-6900-54QF-F-H1都要做的好, 但风扇转速的降低后, 实际设备运行温度会比LS-6900-54QF-F-H1高一些, 但设备是可以完全正常运行。