

## 知 为什么同型号S6800端口侧温度差异较大?

电源 产品特性 风扇 陆世叶 2018-06-23 发表

### 问题描述

为什么同型号S6800 (比如S6800-54QF) 端口侧温度差异较大?

### 解决方法

这个是因为配备的风扇型号不一样。有的风扇风向是power-to-port, 有的风扇风向是port-to-power。而power-to-port是热风从机箱内部吹到端口侧, 所以端口侧明显感觉更热。