

知 S7506E结合S5130S-EI配置IRF3.1时5130S-EI的版本

IRF3

软件问题

折锐鹏

2018-08-08 发表

问题描述

S7506E结合5130S-EI 配置IRF3, 5130S-EI 采用R版本是发现S5130S-EI无法配置pex system-working-mode auto; 查看S5130最新版本手册无此命令, S5130S-EI如何配置IRF3.1

解决方法

S5130S-EI需要F6801L03的版本的版本才支持