

知 某局点S5130-EI交换机配置语音VLAN，下面话机不定时掉线的经验案例

Voice Vlan 李树兵 2018-09-13 发表

组网及说明

某局点使用S5130-EI交换机，配置voice vlan，下面挂了很多话机。

问题描述

最近出现话机不定时掉线，掉线之后无法再自动连接上来。

过程分析

收集设备诊断信息，通过标杆进行分析，发现设备很多接口上广播报文很多。

接口检查		不通过
		<pre>- 检查接口31个(不包括Loopback) 3个存在错包, 40个广播包过多, 2个帧值带高水, 51个带高爆式不匹配, 0个存在pause帧, 0个存在双工模式, 0个发光状态异常。 intf: GigabitEthernet1/0/1 (UP) 输出广播多, 广播报文(6468607) 占总报文数(1023064) 53% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet1/0/3 (UP) 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet1/0/5 (UP) 输出广播多, 广播报文(9001818) 占总报文数(16868879) 51% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet1/0/7 (UP) 输出广播多, 广播报文(14089929) 51% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet1/0/33 (UP) 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet1/0/37 (UP) 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet1/0/42 (UP) 输出广播多, 广播报文(3862087) 占总报文数(6648485) 58% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet1/0/46 (UP) 输出广播多, 广播报文(8789030) 占总报文数(13609004) 64% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet1/0/47 (UP) 输出广播多, 广播报文(8986905) 占总报文数(15320607) 58% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet2/0/1 (UP) 输出广播多, 广播报文(6970933) 占总报文数(108003) 58% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet2/0/2 (UP) 输出广播多, 广播报文(6970934) 占总报文数(108003) 58% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet2/0/9 (UP) 输出广播多, 广播报文(1068970) 65% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet2/0/11 (UP) 输出广播多, 广播报文(6970909) 占总报文数(1067075) 65% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet2/0/14 (UP) 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet2/0/24 (UP) 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet2/0/35 (UP) 输出广播多, 广播报文(697103) 占总报文数(1067127) 65% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet2/0/48 (DOWN) 有错包--input error: 9 CRC: 2 input aborts: 7 + GigabitEthernet3/0/12 (UP) 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet3/0/23 (UP) 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet3/0/24 (UP) 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/1 (DOWN) 有错包--input error: 3 input aborts: 1 frame: 2 + GigabitEthernet4/0/5 (UP) 输入广播多, 广播报文(38768) 占总报文数(6336) 58% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/10 (UP) 输入广播多, 广播报文(38767) 占总报文数(6336) 58% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/13 (UP) 输入广播多, 广播报文(38767) 占总报文数(55588) 65% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/14 (UP) 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/15 (UP) 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/16 (UP) 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/19 (UP) 输入广播多, 广播报文(36367) 占总报文数(64985) 55% 输出广播多, 广播报文(409912) 占总报文数(79919) 51% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/19 (UP) 输入广播多, 广播报文(36701) 占总报文数(56103) 65% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/24 (UP) 输入广播多, 广播报文(6552803) 占总报文数(1151565) 57% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/25 (UP) 输入广播多, 广播报文(6552803) 占总报文数(1151565) 57% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/28 (UP) 输入广播多, 广播报文(569982) 占总报文数(939979) 60% 端口速率100Mbps与标称不附。 + GigabitEthernet4/0/28 (UP) 输入广播多, 广播报文(569980) 占总报文数(948493) 60% 端口速率100Mbps与标称不附。</pre>

GigabitEthernet1/0/46

Current state: UP

Line protocol state: UP

IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 5cc9-997f-911f

Description: GigabitEthernet1/0/46 Interface

Bandwidth: 100000 kbps

Loopback is not set

Media type is twisted pair

Port hardware type is 1000_BASE_T

100Mbps-speed mode, full-duplex mode

Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation

Flow-control is not enabled

Maximum frame length: 10240

Allow jumbo frames to pass

Broadcast max-ratio: 100%

Multicast max-ratio: 100%

Unicast max-ratio: 100%

PVID: 19

MDI type: Automdix

Port link-type: Hybrid

Tagged VLANs: 119

Untagged VLANs: 19

Port priority: 0

Last link flapping: 5 days 6 hours 38 minutes

Last clearing of counters: Never

Peak input rate: 9778 bytes/sec, at 2013-01-07 18:30:26

Peak output rate: 848981 bytes/sec, at 2013-01-07 13:59:18

Last 300 second input: 0 packets/sec 9 bytes/sec 0%

Last 300 second output: 7 packets/sec 869 bytes/sec 0%

Input (total): 183361 packets, 29058480 bytes

144540 unicasts, 71 broadcasts, 38750 multicasts, 0 pauses

Input (normal): 183361 packets, - bytes

144540 unicasts, 71 broadcasts, 38750 multicasts, 0 pauses

Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts

- ignored, - parity errors

Output (total): 13609064 packets, 3032380157 bytes

2370986 unicasts, 8789030 broadcasts, 2449048 multicas, 0 pauses

```
Output (normal): 13609064 packets, - bytes  
2370986 unicasts, 8789030 broadcasts, 2449048 multicasts, 0 pauses  
Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures  
0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions  
0 lost carrier, - no carrier
```

解决方法

怀疑现场是因为广播报文过多导致语音数据丢失，继而导致话机掉线，指导在设备各个接口上配置广播抑制功能之后问题解决。

配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能

在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后，当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时，系统会丢弃超出流量限制的报文，从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内，保证网络业务的正常运行。

执行**storm-constrain**与**broadcast-suppression**、**multicast-suppression**、**unitcast-suppression**命令都能开启端口的风暴抑制功能。**storm-constrain**命令通过软件对报文流量进行抑制，对设备性能有一定影响；**broadcast-suppression**、**multicast-suppression**、**unitcast-suppression**通过芯片物理上对报文流量进行抑制，相对**storm-constrain**来说，对设备性能影响较小。对于某种类型的报文流量，请不要同时配置这两种方式，以免配置冲突，导致抑制效果不确定。**storm-constrain**命令的详细描述请参见“[1.2.10 配置以太网接口流量阈值控制功能](#)”。

表1-10 配置以太网接口的风暴抑制比

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入以太网接口视图	interface interface-type interface-number	-
开启端口广播风暴抑制功能，并设置广播风暴抑制阈值	broadcast-suppression { ratio pps max-pps kbps max-kbps }	缺省情况下，所有接口不对广播流量进行抑制
开启端口组播风暴抑制功能，并设置组播风暴抑制阈值	multicast-suppression { ratio pps max-pps kbps max-kbps } [unknown]	缺省情况下，所有接口不对组播流量进行抑制
开启端口未知单播风暴抑制功能，并设置未知单播风暴抑制阈值	unicast-suppression { ratio pps max-pps kbps max-kbps }	缺省情况下，所有接口不对未知单播流量进行抑制