


知 M9000设备支持百G接口板（例：NSQM1MBFEA0）的软件版本

接口板 斑大人 2018-09-27 发表

组网及说明

3 单板规格

图1 接口板前面板



问题描述

现网设备M9006，版本9121P25，接口板NSQM1MBFEA0显示fault，如下：

dis device

Slot No.	Brd Type	Brd Status	Subslot	Sft Ver	Patch Ver
NSQ1SUPB0	Master	0	M9006-9121P25	None	
NSQ1SUPB0	Standby	0	M9006-9121P25	None	
NONE	Fault	0	NONE	None	
NONE	Absent	0	NONE	None	
NONE	Absent	0	NONE	None	
NSQM1FWDFGD1	Normal	0	M9006-9121P25	None	
CPU 1	Normal	0	M9006-9121P25		
NSQ1FAB04B0	Normal	0	M9006-9121P25	None	
NSQ1FAB04B0	Normal	0	M9006-9121P25	None	
NSQ1FAB04B0	Normal	0	M9006-9121P25	None	
NSQ1FAB04B0	Normal	0	M9006-9121P25	None	

2槽位板卡一直处于fault状态，板卡型号：NSQM1MBFEA0

过程分析

单板简介

NSQM1MBFEA0是应用于H3C SecPath M9000系列的接口板，对外提供2个子卡槽位，配合M9000系列高性能业务板，满足100G时代的网络安全防护需求。

适用的主机

- M9006多业务安全网关
- M9010多业务安全网关
- M9014多业务安全网关

解决方法

该接口板（NSQM1MBFEA0）无法识别是版本问题，需要将版本升级到9131P07及以上版本