


### PC无法使用IE9登录MSR web页面的解决办法

#### 一、问题描述:

客户使用IE9登录我司MSR路由器的web页面出现如下错误:




#### 二、解决方法:

这个问题是由于IE9无法兼容MSR的web页面导致的。解决方法如下两种:


方法一:

登录到设备的登录页面, 在IE的工具栏 (alt+e) 中选择兼容性视图即可登录成功。



方法二:

在IE的工具中选择兼容性视图设置, 将设备的IP地址添加进去就可以访问了。



PS:360安全浏览器使用的是IE的内核, 所以使用360浏览器出现这个故障时, 解决方法相同。