

知 MSR 5660配置mp-group提示the card number must be zero in soft mode.

PPP-MP

李欣

2018-11-08 发表

问题描述

MSR5660 cpos接口2/4/0及2/5/0，配置interface mp-group 2/x/y  
x提示<0,4-5>；若配置为2/4/1则提示the card number must be zero in soft mode.

解决方法

MP-group接口的编号，为三维编号，形式为X/Y/Z。X表示物理接口所在的槽位号，取值范围为0 ~ 2；  
Y固定取值为0；Z表示MP-group接口的编号，取值范围为0 ~ 1023。