

知 MSR系列路由器将设备固定三层接口从route模式切换到bridge模式为什么报错 Error: This mode is not supported on this interface!?

以太网接口 史晓虎 2018-12-25 发表

问题描述

MSR系列路由器将设备固定三层接口从route模式切换到bridge模式为什么报错 Error: This mode is not supported on this interface!?

解决方法

该接口不支持切换到二层模式。