

知 MSR V7路由器升级软件版本提示“No sufficient storage space on the device.”是什么原因？

Web页面

内存

朱天奇

2018-12-26 发表

问题描述

MSR V7路由器升级软件版本提示“No sufficient storage space on the device.”是什么原因？

解决方法

MSR V7路由器在使用boot-loader命令升级软件版本时会对IPE文件进行解压，此时如果路由器的存储空间不足的话，就会提示“No sufficient storage space on the device.”，此时需要删除设备存储空间里一些无用的文件以腾出足够的空间来存放解压出来的版本文件。 相关FAQ“MSR系列路由器如何删除设备中的文件？”