



WAC361启动时出现内存检测失败错误如何处理？

设备管理

wlan接入

刘海峰

2019-01-02 发表

问题描述

WAC361启动时出现内存检测失败错误如何处理？

解决方法

WAC360系列无线控制器上电后出现DRAM test failed at，该提示为内存检测失败，可能是硬件异常，可以先通过Ctrl+D进入基本段后重新升级Bootrom系统，如果无法解决，可以联系我司售后来判断设备故障。