

## 知 WAP621无线配置不成功?

无线定位 李章华 2019-01-05 发表

### 问题描述

WAP621无线配置不成功?

### 解决方法

针对AC+AP组网模式：首选需要明确命令行下创建无线网络步骤：

- 1.创建无线服务模板，在模板下设置无线网络名称，绑定无线接口，使能该模板；
- 2.在AP视图下，使能射频，在射频下关联无线服务模板；
- 3.以上步骤一个都不能少，一般常见错误出现在：绑定的无线接口不存在（正常范围为0-31），只使能了5G射频，没有使能2.4G射频，WAP621只支持2.4G；
- 4.按照官网配置指导操作。