

知 MSR56双主控在IRF环境下管理以太网接口为什么只有一个？

以太网接口 林宇阳 2019-01-10 发表

问题描述

MSR56设备的每块主控板都有1个M-GE口，堆叠后总共有4个MGE口。为什么命令行中的MGE口只有一个？

解决方法

所有物理MGE口共用一个对外的逻辑接口。设备命令中只显示一个管理口是正常现象。