

## 知 SR88-X 做端口聚合后为何无法感知对端物理接口up/down

Web页面 付睿 2015-10-26 发表

这是因为聚合端口状态感知的lacp超时时间默认为长超时（90秒），通常还没等到90秒就放弃等待了。可以在接口下配置lacp period short改为短超时（3秒）解决该问题。