

知 MSR(V7)配置本地时钟报错, 怎么办?

高贵贤 2015-10-27 发表

Q:MSR36系列路由器, 配置本地使用会报如下错误, 如何解决?

```
<H3C>clock datetime 10:00:00 2015/10/24
```

To manually set the system time, execute the clock protocol none command first.

A:使用协议有ntp和none两种模式, 配置为none后即可配置本地时钟

```
[H3C]clock protocol none
```

```
<H3C>clock datetime 10:00:00 2015/10/23
```