

知 SR66系列路由器双主控版本不一致是否会自动同步版本

其他硬件相关

吕甲南 2019-02-26 发表

问题描述

SR66系列路由器双主控版本不一致是否会自动同步版本

解决方法

SR66系列路由器双主控版本不一致时不会自动同步版本。需要通过console口登录主控，手动将版本升级成一致