

知 终端漫游后 (跨AC同SSID) 无法上网

wlan接入 樊昊 2019-03-19 发表

组网及说明

两台无线控制器，释放相同SSID，终端可跨AC漫游，两端SSID vlan分配不同

问题描述

跨AC漫游后终端反馈无法上网

过程分析

由于两端SSID配置一致，对于终端而言，无法感知到后台对于终端的vlan的变更，终端不会主动更新地址，导致无法上网

解决方法

由于终端侧逻辑不可改变，建议尽量避免出现SSID不变，分配的vlan发生变化的情况，可以考虑调整组网，或者使用vlan pool技术实现跨AC漫游vlan不变的功能，保证终端体验