

知 B16000 服务器刀箱OM 中无法显示ETH522i网卡的映射关系

OA 尹景豪 2019-04-10 发表

组网及说明

B16000 刀箱+B5700 G3/B5800 G3服务器，服务器配置 ETH522i网卡

问题描述

B16000 刀箱安装B5700 G3/B5800 G3服务器配置有ETH522i网卡
OM 中无法正常显示522网卡的映射关系

过程分析

登录OM 中先确认OM 状态是否正常是否有告警，
登录OM中单独查看节点服务器是否存在异常是否有异常告警，
经过检查所有硬件均为正常无告警。

解决方法

升级 OM固件到H3C OM100-1.00.09 版本，HDM升级到HDM-1.11.25P01 即可解决此问题。