

## 知 5120EI上出现The mode of duplex mismatch discovered on port XXX的告警

以太网接口 软件问题 许鹏鹏 2019-04-22 发表

### 组网及说明

5120EI——WIN10 PC

### 问题描述

win10的pc直接接2222P02-----2222P10版本的5120-EI交换机都会出现:The mode of duplex mismatch discovered on port XXX告警，而接老版本2208的5120EI交换机则不存在告警。

### 过程分析

这个特性是后来版本新增特性(2222P02版本开始新增的)，5120EI手册没有描述：

新增特性—显示双工模式不匹配日志信息

从本版本开始，设备通过日志信息可提示链路两端接口双工模式不匹配。

### 解决方法

无法直接关闭或过滤此告警，只能降级版本至2222P02以前版本解决。