

知

使用IMC进行portal或者802.1x认证失败，错误提示为”no this user“原因

Portal

802.1X

李树兵

2016-04-09 发表

使用IMC进行portal或者802.1x认证的时候，有的时候会出现报错为”no this user”的错误，出现次错误的原因是，IMC添加接入设备的时候将业务类型选择为了”设备管理业务”，正确的应该选择”LAN接入业务”。LAN接入业务是用于用户接入认证的，设备管理业务是用户管理网络设备的，比如telnet登录设备或者ftp登录设备等对设备的连接认证。

接入配置

认证端口 *

1812

计费端口 *

1813

组网方式

不启用混合组网

业务类型

LAN接入业务

接入设备类型

H3C(General)

接入设备分组

无

共享密钥 *

确认共享密钥 *

设备列表

设备名称	设备IP地址	设备型号	备注
cy15	192.168.1.1	HP MSR920	

共有1条记录。

确定

取消