


知 SR8808-F新设备启动提示”no genuine device found“的处理方法

王鑫 2016-04-28 发表

现场SR8808-F新设备，设备断电启动命令行输出的全都是non genuine device found的信息，无法进入系统，在设备启动的时候Ctrl+B也没反应；将设备业务板卡全部拔掉，双主控或者单主控启动，都还是输出相同的信息，无法进入系统；CONSOLE线登录其他华三设备是没问题的。



1、设备的主控型号为：CSR07SRPUB1，确认该型号设备是支持该主控的。

适用机箱	SR8803-F	SR8805-F	SR8808-F
主控板型号			
CSR07MPUA1		-	-
CSR07SRPUA1	-		
CSR07SRPUB1	-		
CSR07SRPUC1	-		-
CSR07SRPUD3	-		

2、You can only see the “NON GENUINE DEVICE FOUND!” message if you use an ISP programmer to upload a program which transmits something with UART.

And now lets see how to get to a working Arduino nano from the worst possible scenario: bricked device (pid=0000), latest FTDI drivers and missing bootloader.

First download the following files:

FT_Prog and CDMUninstaller from [FTDI Utilities](#)

Old FTDI driver from [here](#).

更新CONSOLE线驱动或者更换CONSOLE线重新登录设备。

1、新设备出现无法启动的情况的时候，一定要多替换CONSOLE线进行测试，避免出现CONSOLE线驱动异常没输出导致判断错误。

2、CONSOLE线质量参差不齐，经过多次插拔之后驱动可能会出现问題，建议更换CONSOLE线测试。

。