



SR8803-X-S 引流问题

NAT

QoS

周泽昌 2019-07-29 发表

问题描述

SR8803-X-S 当做NAT的接口就在当前板卡上，是否还需要引流

解决方法

确认需要做引流动作到当前板卡。

引流方法参考官网案例。