


组网及说明

标准ADCampus方案组网：



问题描述

在为自定义设备组配置组策略后，查看自动设备组部署详细信息，发现组策略配置下发失败，提示“CLI命令执行失败”，点击修复也无法下发成功，如下图所示：

设备分组部署详细信息					
组名	自定义Leaf	已下发设备总数：		1	
[刷新] [全部修复] 操作结果 全部 [搜索设备IP] [查询]					
设备名称	策略名称	方法参数	完成时间	操作结果	修复
Leaf-19(192.168.10.4)	策略名称		2019-08-11 18:11:25	CLI命令执行失败。[部署文件内容]	

过程分析

在“业务—Underlay”路径下，点击“选项”后，我们可以发现“VPN实例”列表下并没有添加Leaf设备，如下图所示：

VPN实例				
在VPN组网环境中，对于只有通过VPN实例才能与本软件服务器进行文件传输的设备，需要为其设置对应的VPN实例名称，否则将会导致文件传输的相关操作失败。				
[选择设备] [批量设置] [删除]				
设备名称	设备型号	IP地址	VPN实例名称	
<input type="checkbox"/> Spine-18	H3C S6800-54QF	192.168.10.3	vpn-default	?
共有1条记录。				
[确定]				

DR2000是采用TFTP方式传输配置文件到设备上的。如果该处没有纳管设备或者纳管设备后没有配

置VPN实例名称，会导致配置文件传输失败，最终导致配置下发失败。

解决方法

在“VPN实例”页签下点击“选择设备”，并配置“VPN实例名称”为“vpn-default”。注：设备加入系统预定义设备组（如 Leaf设备组）会默认在该页签下自动添加设备，并配置VPN实例名称。而设备加入自定义的设备组后，并不会在“VPN实例”页签下自动添加设备，需要手工添加。