

知 S10500 (V5) 设备异常LOG说明

软件问题 于欣欣 2019-09-24 发表

问题描述

105V5设备报以下错含义是什么：

```
%Jul 6 12:10:59:823 2019 Pjxncc DRVDBG/2/LOG Info: -Chassis=2-Slot=0;
_soc_xgs3_mem_dma: FP_COUNTER_TABLE_X.ipipe0 failed(NAK)
```

```
%Jul 6 12:11:00:931 2019 Pjxncc DRVDBG/2/LOG Info: -Chassis=2-Slot=0;
_soc_xgs3_mem_dma: FP_COUNTER_TABLE_X.ipipe0 failed(NAK)
```

```
%Jul 6 12:11:01:831 2019 Pjxncc DRVDBG/2/LOG Info: -Chassis=2-Slot=0;
_soc_xgs3_mem_dma: FP_COUNTER_TABLE_X.ipipe0 failed(NAK)
```

解决方法

该报错为parity error。如果不影响业务可以不必关注。

建议升级至：R1210P03+H07

3. 201507130383

- 问题现象：低概率出现个别转发流量不通。
- 产生条件：设备长时间运行，网板转发芯片出现parity error 问题。