

知 SR88X做BRAS DAE功能是否需要配置KEY

Radius 傅昆 2016-07-20 发表

城市热点认证计费服务器在强制用户下线失败，在SR88X设备上debug提示：

The authenticator of DAE request packet is invalid. -/说明认证服务器的DAE功能和BRAS的KEY可能不一致或者认证服务器的DAE功能配置错误导致。

*Jun 27 17:24:08:369 2016 bras RADIUS/7/EVENT: -MDC=1;

Sent DAE reply packet successfully.

*Jun 27 17:24:08:370 2016 bras RADIUS/7/PACKET: -MDC=1;

Error-Cause=404// Error 404就是表示DAE功能的认证KEY不一致或者服务器侧DAE功能配置错误。

与深蓝、城市热点对接DAE功能时，一般需要配置DAE的key，这个key是和AAA的key一样的。