



MSR56-6056-80 部分SPU业务板需要使用特定版本

软件相关 骆翔 2019-10-31 发表

问题描述

MSR56-6056-80 部分SPU业务板需要使用特定版本

解决方法

MSR56-6056-80 部分SPU业务板需要使用特定版本

MSR56-60/56-80的SPU业务板，除了常见的SPU-100、SPU-200、SPU-300，还有SPU-100-X1、SPU-200-X1、SPU-400-X1这三款。

而后缀带X1的这三款，必须使用R0605P08版本，否则设备无法正常启动，启动过程中一直卡在system is starting界面

表8 SPU-100-X1/SPU-200-X1/SPU-400-X1多业务板规格列表

项目	SPU-100-X1	SPU-200-X1	SPU-400-X1
USB接口	1	1	1
Combo接口	10	10	10
SFP+ 接口	-	2	4
内存	2GB DDR3	2GB DDR3	4GB DDR3
支持的路由器主机	MSR 56-60/56-80	MSR 56-60/56-80	MSR 56-60/56-80
支持的主控板	MPU-100/MPU-100-X1	MPU-100/MPU-100-X1	MPU-100/MPU-100-X1