

知 MA5200 R007外网口工作于半双工时可能造成系统复位问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-08 发表

MA5200 R007外网口工作于半双工时可能造成系统复位问题的解决方法

问题描述：

MA5200 R007版本外网口工作于半双工时，如果通过外网口登录时，可能会造成系统复位的问题。

解决方法：

升级版本至7135及之后的版本可以解决该问题。