

知 中端系列以太网交换机（5516/6500系列）解决等值路由的问题

王雪梅 2006-02-08 发表

中端系列以太网交换机（5516/6500系列）解决等值路由的问题

问题描述:

华为3Com中端交换机在产品的早期版本不支持等值路由，后期软件版本可以实现该功能。但个别版本可能在使用该功能时可能存在一种故障现象，即如果目的地址为一个32位地址时会发生路由错误。造成网络中的路由混乱。

解决措施:

该问题在后续版本中得以解决，因此对于需要实现等值路由的局点，请将交换机升级到如下版本或更新版本：

5516 - 028、6506 - 030、6503 - 018、6506R - 019