

知 某公司R2631E以太口通过SDH接新桥的ATM交换机,出现丢包问题的解决方法

王雪梅 2006-02-09 发表

某公司R2631E以太口通过SDH接新桥的ATM交换机,出现丢包问题的解决方法

问题描述

某电力公司R2631E的以太口通过SDH接新桥的ATM交换机,出现丢包的情况,display int e 1 发现有超短包,同时做acl确定路由器是否丢掉icmp报文,发现进来N个出去N个

解决措施

对端设备以太口工作在half状态, 所以出现碰撞,用户更改SDH的以太口双工方式问题解决。