

知 AR系列路由器VRP3.4-0008以前版本SAE接口大流量下接口Up/Down问题

齐楠 2006-02-09 发表

AR系列路由器VRP3.4-0008以前版本SAE接口大流量下接口Up/Down问题

问题描述:

AR系列路由器上8SAE 和 4SAE 单板接口在满配且流量较大条件下, 如果重启路由器, 个别SAE口 (8SAE, 4SAE都会概率出现) 会有一定概率出现Line Protocol down的现象。出问题的接口的统计信息中会显示有大量错误报文, overrun、CRC等。

采取措施:

升级到VRP3.4-0008及以后版本可以解决该问题。