

## 知 AR系列路由器VRP3.4 Radius 认证过程中改变用户名格式导致路由器重启

齐楠 2006-02-09 发表

### AR系列路由器VRP3.4 Radius认证过程中改变用户名格式导致路由器重启

#### 问题描述:

在路由器进行Radius认证过程中, 如果更改用户名格式, 如配置user-name-format with-domain(发送用户名带域名), 会导致设备重启。

#### 采取措施:

升级到VRP3.4-0008及以后版本可以解决该问题。