



Eudemon100的以太网接口卡BOM编码错误的问题

郭晓翔 2006-02-09 发表

Eudemon100的以太网接口卡BOM编码错误的问题

问题描述:

Eudemon100新发货一块100M以太网接口卡，该接口卡和Cisco对接不能正常协商为100M全双工，协商为100M全双工时有严重丢包。如果在Eudemon和Cisco之间加一台S2403H，可以正常工作。
新卡的物料编码02311160，面板是白色。

采取措施:

错误的物料编码为：02311160，现已经申请新接口卡编码：02312863。
如果遇到该类问题可以按照新编码申请单板，在新编码还没有生效前，可以申请编码为03023856的接口卡。