



MA5200中由于HGMP引起重启问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-09 发表

MA5200中由于HGMP引起重启问题的解决方法

问题描述:

9310版本在利用HGMP管理下层交换机的时候, 如果一次同时更换的交换机数目过多的话会造成异常重启。

解决方法

升级版本至9331及之后的版本。