

## 知 MA5200 R007使用内置WEB认证的注意事项

郭晓翔 2006-02-09 发表

### MA5200 R007使用内置WEB认证的注意事项

#### 问题描述:

MA5200 R007版本使用内置WEB认证时, 如果用户认证域下配置了user-host-car, 而且峰值比较小(比如峰值为40kbs), 可能会导致用户认证成功后点击下线时页面没有反应, 用户下线失败。

#### 注意事项:

如果使用R007的内置WEB认证时, 用户认证域下的user-host-car的峰值最好配置为320kbs或以上。这样就不会因为user-host-car限制导致用户无法下线了。