

知 NE40/NE80/S8016产品应用上行接口IP作NAT时，上行口不能运行动态路由协议问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-09 发表

NE40/80、S8016产品应用上行接口IP作NAT时，上行口不能运行动态路由协议问题的解决方法

问题描述:

NE40/80、S8016产品应用NAT功能时，如果应用上行接口IP地址作为转换后的地址，上行接口就不能应用动态路由协议了，而且无法ping通该接口的直连地址。

解决方法:

目前如果应用上行接口IP地址作为NAT转换后的地址，建议应用静态路由，版本VRP3.10-233201已彻底解决。