

知 NE05/08E/16E应用aux口时，有时无法ping通本机直连接口问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-09 发表

NE05/08E/16E应用aux口时，有时无法ping通本机直连接口问题的解决方法

一 问题描述:

NE05/08E/16E的1715SP1及之前版本在应用aux口时，有时会导致无法ping通本机直连接口，但是转发业务正常。

二 解决方法:

如果出现该问题，可以暂时不应用aux口，问题会自动恢复。
该问题已经在1719及之后的版本解决。