

#### MA5200 91XX版本TRUNK端口下VLAN透传可能不通问题的解决方法

##### 问题描述:

MA5200 91XX版本在TRUNK端口（端口捆绑）上配置VLAN透传，看MA5200上透传业务的状态正常，配置正确，但是业务不通。

##### 解决方法:

- 1、在91XX版本下不要在TRUNK端口下配置VLAN透传。
- 2、如果必须要在TRUNK下配置，请升级至93XX版本。