

知 某行内联网用的R3680E路由器，部分局点链路协议无法up

王雪梅 2006-02-09 发表

某行内联网用的3680E路由器，部分局点无法up

问题描述:

某行内联网用的3680E路由器，链路层是帧中继，最近有两个局点反馈链路层协议down掉，无法up

解决措施:

通过invert-clock进行时钟反转解决。