

知 NE40/NE80 CPOS接口和其他设备对接MP时的注意事项

王雪梅 2006-02-09 发表

NE40/80 CPOS接口和其他设备对接MP时的注意事项

问题描述:

NE40/80 CPOS接口和其他设备（比如8040, 8070设备）对接MP时，有时会对接不成功

解决方法:

在mpgroup接口下配置discriminator, 如:

```
interface Mpgroup3/0/1
```

```
discriminator (注意要增加这条配置)
```

```
ip address 120.1.1.1 255.255.255.0
```