

# 知 NE40/80现有USR版本中VLAN1会被VLAN TRUNK接口透传问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-14 发表

## NE40/80现有USR版本中VLAN1会被VLAN TRUNK接口透传问题的解决方法

### 问题描述：

NE40 老版本中存在以下问题：

在2层板接口被设置成VLAN TRUNK接口的时候，VLAN 1会自动被该接口透传，而且VLAN 1不能从该端口允许透传的VLAN列表中删除。因此，在组网中比较容易出现VLAN 1自环的问题。

### 解决方法：

在组网中避免VLAN 1自环的出现。避免在VLAN 1上开展业务。

在最新VRP3.10-233201中VLAN 1将可以从VLAN TRUNK接口中移除。