

#### **Eudemon 200的VRP3.30-0318(12)版本需关闭快转功能的预警**

##### **问题描述:**

EU200-VRP3.30-0318(12)版本是为了解决IPR问题发布的, 目前正在生产发货。这个版本在启动快转功能后, 很有可能出现逻辑上的问题, 比如nat转换错误。

##### **采取措施:**

如果有使用Eu200-VRP3.30-0318 (12) 版本, 请务必在所有的接口下面执行命令将快转关闭:

```
undo ip fast-forwarding qff
```

```
undo ip fast-forwarding output
```

近期将推出Eu200-VRP3.30-0318 (12) 的替换版本, 提供开局和升级使用。