



MA5200 7135版本路由过滤存在异常问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-14 发表

MA5200 7135版本路由过滤存在异常问题的解决方法

问题描述:

在RIP和BGP协议中配置filter-policy acl-number进行路由过滤时会产生错误。

解决方法:

升级版本至7138及之后的版本。