

## 知 NE40/NE80插拔或复位A侧 RPR板导致RPR上的LDP邻居无法恢复问题的解决方法

郭晓翔 2006-02-15 发表

### NE40/NE80插拔或复位A侧 RPR板导致RPR上的LDP邻居无法恢复问题的解决方法

#### 问题描述：

NE40/80在RPR组网中运行LDP，插拔或者复位A侧RPR单板会引起LDP邻居无法恢复的问题。

#### 规避及解决方法：

- 1、shut/undo shut RPR接口可以恢复
- 2、如果是VRP3.10-0426SP03版本，可以通过打VRP3.10-0426SP03PATCH05热补丁解决
- 3、也可以升级到VRP3.10-0430及以后的版本