

知 关于S8016上由于配置到NAT地址池的黑洞路由导致NAT功能失效的解决方法

郭晓翔 2006-02-15 发表

关于S8016上由于配置到NAT地址池的黑洞路由导致NAT功能失效的解决方法

问题描述：

在S8016上使用NAT功能，同时配置了到NAT地址池的黑洞路由（针对每个地址配置的黑洞），重启设备后，发现NAT功能失效，删除这些黑洞路由后，重启NAT板，业务恢复。

解决方法：

将黑洞路由去掉，复位NAT板即可。