

知 NE08/16E旧硬件平台一块单板上插两块高速业务卡时可能会造成接口板重启的解决方法

郭晓翔 2006-02-15 发表

NE08/16E 旧硬件平台一块单板上插两块高速业务卡时可能会造成接口板重启的解决方法

问题描述：

NE08/16 旧硬件平台一块单板插两块高速业务卡（如155MPOS、155MATM或GE等）可能会造成接口板重启。

解决方法：

将高速卡分布在不同的单板上，保证每块单板上最多有1块高速卡。
建议使用新硬件平台的VIU代替旧硬件平台的VIU。