

知 AR系列路由器VRP3.30-0008以前版本使用NAT功能会出现内存异常的问题

郭晓翔 2006-02-15 发表

R系列路由器VRP3.30-0008以前版本使用NAT功能会出现内存异常的问题

问题描述:

R系列路由器VRP3.30-0008以前版本应用NAT功能, 会出现内存异常问题, 可能会导致整机重启, 或者其他任务挂死 (例如console口无响应)。

解决方案:

升级到VRP3.30-0008及以后版本可以解决。